



RAPORT

LOKALNEJ MAPY DOSTĘPNOŚCI OKOLICE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚREMIE (M. I GM. ŚREM)



Słowem wstępu

Raport skierowany jest do:

Szkoły Podstawowej nr 4
w Śremie
ul. Grota Roweckiego 10
63-100 Śrem

Urzędu Miejskiego
w Śremie
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem

Organów
pomocniczych

Lokalna mapa dostępności to interaktywna mapa Metropolii Poznań wzbogacona o możliwość zaznaczania lokalizacji (tzw. pinezką) i dodawania informacji opisujących poziom dostępności danego miejsca (np. ulicy, chodnika, szkoły, przystanku lub węzła przesiadkowego, parku, placu zabaw).

Mapa powstała dzięki Projektowi pt. „**Działamy dla dostępności!**” realizowanego w latach 2021-2023, którego celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz promocja idei dostępności i uniwersalnego projektowania na terenie Metropolii Poznań. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Raport przygotowany w ramach projektu realizowanego przez:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

www.metropoliapoznan.pl

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc/



Stowarzyszenie Centrum Rozwoju

Edukacji Obywatelskiej CREO

ul. Kochanowskiego 8A/2

60-845 Poznań

www.centrumcreo.pl



Słowem wstępu

W okolicy Szkoły, uczniowie dostrzegli udogodnienia zarówno jak i bariery, które prezentuje **lokalna mapa dostępności**. Kolorem zielonym oznaczone są **udogodnienia**, natomiast kolor czerwony oznacza **barierę**. Mapa dostępna jest na [stronie Konsultacji dla Metropolii Poznań](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc).



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc

Dostępność

**Dostępna
rampa/podjazd/wzniesienie
lub winda**

**Podjazd wraz z poręczą
ułatwiający poruszanie się.**



**Dostosowane wejście do
obiektu użyteczności
publicznej**

**Podjazd umożliwiający
przemieszczanie się.**



Niedostosowane schody

**Miejsce jest niedostępne dla
osób z niepełnosprawnościami
ze względu na schody.**



Dostępność

Inne

Przejście dla pieszych wymagające przebudowy, brak wypustek, sygnalizacji. Bardzo zły stan techniczny rampy, schodów oraz przejścia.



Niedostępne przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych wymagające przebudowy: brak wypustek, brak sygnalizacji dźwiękowej.



Niedostosowane schody

Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.



Broszura przygotowana w ramach projektu:



Realizatorzy projektu:



Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc