



RAPORT

LOKALNEJ MAPY DOSTĘPNOŚCI OKOLICE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZEWIE (M. I GM. KÓRNIK)



Słowem wstępu

Raport skierowany jest do:

Szkoły Podstawowej
w Radzewie
ul. Dworzyskowa 3
62-035 Radzewo

Urzędu Miasta i Gminy
w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Organów
pomocniczych

Lokalna mapa dostępności to interaktywna mapa Metropolii Poznań wzbogacona o możliwość zaznaczania lokalizacji (tzw. pinezką) i dodawania informacji opisujących poziom dostępności danego miejsca (np. ulicy, chodnika, szkoły, przystanku lub węzła przesiadkowego, parku, placu zabaw).

Mapa powstała dzięki Projektowi pt. „**Działamy dla dostępności!**” realizowanego w latach 2021-2023, którego celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz promocja idei dostępności i uniwersalnego projektowania na terenie Metropolii Poznań. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Raport przygotowany w ramach projektu realizowanego przez:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
www.metropoliapoznan.pl
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc/



Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Kochanowskiego 8A/2
60-845 Poznań
www.centrumcreo.pl



Otoczenie

W okolicy Szkoły, uczniowie dostrzegli udogodnienia zarówno jak i bariery, które prezentuje poniższa **lokalna mapa dostępności**. Kolorem zielonym oznaczone są **udogodnienia**, natomiast kolor czerwony oznacza **barierę**.

Mapa dostępna jest na [stronie Konsultacji dla Metropolii Poznań](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl).



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc

Dostępność

Inne

Dostępna siłownia zewnętrzna.



Niedostępne przejście dla pieszych

Brak oznaczeń fakturowych oraz sygnalizacji dźwiękowej.



Niedostępne przejście dla pieszych

Brak oznaczeń fakturowych oraz sygnalizacji dźwiękowej.



Dostępność

Niedostosowane wejście do obiektu użyteczności publicznej

Wejście do obiektu jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na zbyt wąskie drzwi.



Przeszkoda na drodze

Zbyt wąskie przejście.



Niedostosowany przystanek lub węzeł komunikacyjny

Brak wypustek fakturowych, brak bezpiecznego dojścia do przystanku.



Broszura przygotowana w ramach projektu:



Realizatorzy projektu:



Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc