



# RAPORT

## LOKALNEJ MAPY DOSTĘPNOŚCI OKOLICE ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH (GM. KLESZCZEWO)



# Słowem wstępu

---

Raport skierowany jest do:

Zespołu Szkół w Tulcach  
ul. Poznańska 1  
63-004 Tulce

Urzędu Gminy  
w Kleszczewie  
ul. Poznańska 4  
63-005 Kleszczewo

Organów  
pomocniczych

---

**Lokalna mapa dostępności** to interaktywna mapa Metropolii Poznań wzbogacona o możliwość zaznaczania lokalizacji (tzw. pinezką) i dodawania informacji opisujących poziom dostępności danego miejsca (np. ulicy, chodnika, szkoły, przystanku lub węzła przesiadkowego, parku, placu zabaw).

Mapa powstała dzięki Projektowi pt. „**Działamy dla dostępności!**” realizowanego w latach 2021-2023, którego celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz promocja idei dostępności i uniwersalnego projektowania na terenie Metropolii Poznań. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

---

Raport przygotowany w ramach projektu realizowanego przez:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań  
ul. Kościelna 37  
60-537 Poznań  
[www.metropoliapoznan.pl](http://www.metropoliapoznan.pl)  
[www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc/](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc/)



Stowarzyszenie Centrum Rozwoju  
Edukacji Obywatelskiej CREO  
ul. Kochanowskiego 8A/2  
60-845 Poznań  
[www.centrumcreo.pl](http://www.centrumcreo.pl)



# Otoczenie

W okolicy Szkoły, uczniowie dostrzegli udogodnienia zarówno jak i bariery, które prezentuje poniższa **lokalna mapa dostępności**. Kolorem zielonym oznaczone są **udogodnienia**, natomiast kolor czerwony oznacza **barierę**.

**Mapa** dostępna jest na [stronie Konsultacji dla Metropolii Poznań](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl).



[www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc)

# Dostępność

---

## Inne

Dostępny plac zabaw.




## Inne

Dostępne boisko sportowe.



## Inne

Niski krawężnik.





# Dostępność

---

## Niedostępne przejście dla pieszych

Nieprzystosowane przejście dla pieszych - brak wypustek, sygnalizacji dźwiękowej.



## Niedostępne przejście dla pieszych

Brak oznaczeń fakturowych (wypustki) oraz sygnalizacji dźwiękowej.



## Inne

Niedostosowany przystanek dla osób z niepełnosprawnością - zbyt wąski, brak możliwości schronienia się.



Broszura przygotowana w ramach projektu:



Realizatorzy projektu:



Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności  
– Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego  
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030



[www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc)