



RAPORT

LOKALNEJ MAPY DOSTĘPNOŚCI OKOLICE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIRACH (GM. KOMORNIKI)



Słowem wstępu

Raport skierowany jest do:

Szkoły Podstawowej
w Wirach
ul. Zespołowa 23
62-051 Wiry

Urzędu Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Organów
pomocniczych

Lokalna mapa dostępności to interaktywna mapa Metropolii Poznań wzbogacona o możliwość zaznaczania lokalizacji (tzw. pinezką) i dodawania informacji opisujących poziom dostępności danego miejsca (np. ulicy, chodnika, szkoły, przystanku lub węzła przesiadkowego, parku, placu zabaw).

Mapa powstała dzięki Projektowi pt. „**Działamy dla dostępności!**” realizowanego w latach 2021-2023, którego celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz promocja idei dostępności i uniwersalnego projektowania na terenie Metropolii Poznań. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Raport przygotowany w ramach projektu realizowanego przez:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

www.metropoliapoznan.pl

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc/




Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Kochanowskiego 8A/2
60-845 Poznań
www.centrumcreo.pl



Otoczenie

W okolicy Szkoły, uczniowie dostrzegli udogodnia zarówno jak i bariery, które prezentuje poniższa **lokalna mapa dostępności**. Kolorem zielonym oznaczone są **udogodnienia**, natomiast kolor **czerwony** oznacza barierę.

Mapa dostępna jest na [stronie Konsultacji dla Metropolii Poznań](http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl).



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc

Dostępność

Dostosowane wejście do obiektu użyteczności publicznej.

Wejście do Domu Kultury, jest dostosowane przez odpowiedni podjazd.



Dostępna rampa

Wejście do sklepu spożywczego przystosowane jest dla osób korzystających z wózka.



Inne

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.



Dostępność

Niedostosowane schody

Schody, utrudniają poruszanie się osobą z niepełnosprawnościami.



Niedostosowane schody

Wejście do biura parafialnego jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.



Przeszkoda na drodze

Nawierzchnia utrudniająca poruszanie się.



Broszura przygotowana w ramach projektu:



Realizatorzy projektu:



Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc